




VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

296S Detentor recto

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua) misura 3/8"

| | 3/8" | 1/2" | 3/4" |
|----|---|---|---|
| KV | 1vuelta:0,4;2vueltas:0,9;3vueltas:1,1;MÁX.:1,26 | 1vuelta:0,6;2vueltas:1,2;3vueltas:1,6;MÁX.:1,72 | 1vuelta:0,6;2vueltas:0,9;3vueltas:1,5;MÁX.:2,15 |






VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua) misura 1/2"

| | 3/8" | 1/2" | 3/4" |
|----|---|---|---|
| KV | 1vuelta:0,4;2vueltas:0,9;3vueltas:1,1;MÁX.:1,26 | 1vuelta:0,6;2vueltas:1,2;3vueltas:1,6;MÁX.:1,72 | 1vuelta:0,6;2vueltas:0,9;3vueltas:1,5;MÁX.:2,15 |





VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua) misura 3/4"

| | 3/8" | 1/2" | 3/4" |
|----|---|---|---|
| KV | 1vuelta:0,4;2vueltas:0,9;3vueltas:1,1;MÁX.:1,26 | 1vuelta:0,6;2vueltas:1,2;3vueltas:1,6;MÁX.:1,72 | 1vuelta:0,6;2vueltas:0,9;3vueltas:1,5;MÁX.:2,15 |

