




МАНОМЕТРЫ И ТЕРМОМЕТРЫ

482R Манометр, боковое подключение 0-6 bar

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



| | 1/4" |
|------------------------|------|
| A | 52 |
| B | 27,7 |
| C | 44,4 |
| D | 10,7 |
| Kg/cm ² bar | 6 |
| LBS - psi | 87 |