




МАНОМЕТРЫ И ТЕРМОМЕТРЫ

482 Манометр, боковое подключение 0-10 bar

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



	1/4"
A	62
B	28,3
C	50
D	11
Kg/cm ² bar	10
LBS - psi	145