



VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE IDEAL

291XB Valvola a sfera Ideal, passaggio totale, con leva in acciaio inox

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO (Con acqua)

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
KV	3,45	5,00	15,65	26,26	41,44	63,69	101	169

