




# VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

## 397 Detentor de ángulo

### DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua) misura 3/8"

	3/8"	1/2"
KV	1vuelta:0,38;2vueltas:0,60;3vueltas:0,92;MÁ X.:2,13	1vuelta:0,42;2vueltas:0,70;3vueltas:1,10;MÁ X.:2,51





# VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua) misura 1/2"

	3/8"	1/2"
KV	1vuelta:0,38;2vueltas:0,60;3vueltas:0,92;MÁ X.:2,13	1vuelta:0,42;2vueltas:0,70;3vueltas:1,10;MÁ X.:2,51

