




## МАНОМЕТРЫ И ТЕРМОМЕТРЫ

**483** Манометр, осевое подключение, 0-10 bar

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



	1/4"
A	62
B	43,5
C	27,5
D	16
Kg/cm <sup>2</sup> bar	10
LBS - psi	145