




MANÓMETROS Y TERMÓMETROS

483 Manómetro conexión posterior, 0-10 bares

MATERIALES



POS.	DESCRIPCIÓN	N.	MATERIAL
1	Caja	1	ABS
2	Transparente	1	Poliestireno cristal
3	Cuadrante	1	Plástico
4	Índice	1	Nailon
5	Índice regulable	1	ABS