




## МАНОМЕТРЫ И ТЕРМОМЕТРЫ

### 484 Термоманометр, боковое подключение

#### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



|                        | 1/2"  |
|------------------------|-------|
| A                      | 80    |
| B                      | 28,3  |
| C                      | 93,6  |
| D                      | 30    |
| E                      | 14,25 |
| Kg/cm <sup>2</sup> bar | 6     |
| LBS - psi              | 87    |