




МАНОМЕТРЫ И ТЕРМОМЕТРЫ

485 Термоманометр, осевое подключение

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



	1/2"
A	62
B	45
C	29,6
D	30
Kg/cm ² bar	4
LBS - psi	58